Asbest sanering na brand



Het opruimen van het asbest rond de boerderij in Bollingwier. FOTO BOTE SAPE SCHOORSTRA

Het asbest dat is vrijgekomen bij de boerderijbrand in Bollingawier wordt verwijderd door Sake Zittema sloopwerken en asbestsanering uit Leeuwarden.

BOLLINGAWIER ■ Een nadelig gevolg van brand in een pand met asbesthoudende platen is het gebied waarin het kankerverwerkende asbest wordt verspreid door het knappen van de platen. Het opruimen van het asbest is een tijdrovend en aan protocollen gebonden werk. Tijdens en na de brand wordt door de gemeente en een onafhankelijk bedrijf; in dit geval SEARCH, een rapport gemaakt wat het verspeidingsgebied van het asbest is. Dit wordt door middel van gele linten aangemerkt. Het asbest wordt vervolgens door een gecertificeerd bedrijf verwijderd. Om te controleren of alle asbest daadwerkelijk is verwijderd wordt het gebied door SEARCH weer gecheckt. Pas daarna volgt een schoonverklaring en wordt het gebied weer vrij gegeven. Bij deze opruimklus door Sake Zittema sloopwerken en asbestsanering wordt door vier personen gewerkt om alle brokken van de asbestplaten op te ruimen, Dit opruimen wordt gedaan in wegwerpkleding en een filtersysteem met gelaatsmasker. Het hele proces wordt in de gaten gehouden door een teamleider die alle formulieren invuld en de protocollen naleeft. Alle asbest die nog binnen de muren van de boerderij ligt wordt samen met al het andere puin afgevoerd. Dit sloopwerk wordt later uitgevoerd. Het saneren van het asbest gaat nog tot midden volgende week duren. Het erf is inmiddels schoon verklaard zodat de eigenaar weer aardappelen kan leveren. Het perceel bouwgrond voor de boederij ligt moet nog worden schoongemaakt.